

## Spur 01 Modellbahnen 80031 (Spur 0) - Tender-Dampflokom BR 80 der DB, digital & Sound & Telex

Art. Nr.: 94539

**1.350,00 €**

**Steuerung:** digital

**Typ:** Dampflokom

**Epoche:** III

**Hersteller:** Spur 01 Modellbahnen

**Gewicht:** 3.9 kg

Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!



Tender-Dampflokom BR 80 der DB, BD Nürnberg - Bw Schweinfurt

Präzise gebautes Lokmodell aus Messing und Edelstahl

Das Führerhaus Dach ist abnehmbar

Führerhaustüren zum öffnen

Epoche IIIa

Betriebs-Nr. 80 031

LüP 215 mm

Antrieb durch Glockenankermotor

3 Achsen angetrieben, davon 2 über Kuppelstangen

Fahrgestell und Gehäuse weitgehend aus Metall

ESU XL Buchsenleisten-Schnittstelle für Digitalbetrieb

Digital-Sound-Decoder ESU Lokpilot 5 mit umfangreichen Geräuschfunktionen für DCC-, MM-, Sx-, mfx- und Analog-Betrieb, Decoder unterstützt RailCom II

Pufferkondensator für weitgehend unterbrechungsfreie Stromversorgung

Geräuschfunktion(en): Lokpfeife, Glocke, Überdruck-/Sicherheitsventil, Luftpumpe, Abschlämmen, Wasserpumpe, Injektor, Sanden,

Schaffnerpfeiff, Schienenstoß, Wasser fassen, Bremse anlegen/lösen, Kurvenquietschen, Weichenquietschen, Lautstärke Volumen +/-,

Bremsenquietschen aus

Rauchgenerator vorhanden, digital schaltbar, dynamisch, mit Zylinderdampf

LED-Spitzensignal 3 x weiß/2 x rot beidseitig, mit der Fahrtrichtung wechselnd, getrennt digital schaltbar

Spitzensignal zugeseitig abschaltbar

Rangierlicht, digital schaltbar

1. einzeln rotes Spitzensignal vorn und hinten, digital schaltbar

Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar

Feuerbüchsenbeleuchtung, digital schaltbar

fernbedienbare Kupplung ("Telex") mit Kupplungswalzer, digital schaltbar

Kurzkupplungskulissen

Tauschkupplungen liegen bei

Zurüstteile liegen vollständig bei

Fahrzeug-Anleitung, Ersatzteil-Blatt und Decoder-Anleitung liegen bei

Verpackung neuwertig

### Zustand: 1 Funktion geprüft

1 = neu, neuwertig

2 = sehr gut, wenige bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren

3 = gut, sichtbare Gebrauchsspuren



4 = akzeptabel, deutlich sichtbare Gebrauchsspuren, voll funktionsfähig

5 = defekt, für Bastler

**OVP: Ja**

Der Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung. Somit ist kein gesonderter Umsatzsteuerausweis möglich.

Wir wünschen viel Spaß und Freude mit der Faszination Modellbahn.